

湖南省某建设工程有限公司  
“9·8”一般机械伤害事故应急评估报告

应  
急  
处  
置  
评  
估  
报  
告

湖南省\*建设工程有限公司“9·8”一般机械伤害事故

应急处置评估组

2024年6月

# 湖南省\*建设工程有限公司

## “9·8”一般机械伤害事故应急评估报告

2023年9月8日16时许，湖南省\*建设工程有限公司一名从业人员下班后，帮鲇鱼须镇时兴村农户张\*的鱼塘进行加固护坡，在搅拌水泥作业过程中滑倒至搅拌坑内死亡。该起事故导致1人死亡，直接经济损失约\*万元。根据《生产安全事故应急处置评估暂行办法》(安监总厅应[2014]95号)的规定，湖南省\*建设工程有限公司“9·8”一般机械伤害事故调查组安排县应急局具体负责对该起事故的应急处置情况进行评估。

2023年9月15日，应急处置评估工作正式开始。通过调查询问、现场勘查、查阅资料、听取汇报等方式，按照客观、公正、科学的原则，对该起事故的应急处置情况进行了评估，现将有关情况报告如下：

### 一、事故单位的基本情况

#### (一) 基本情况

湖南省\*建设工程有限公司，地址位于\*省\*市\*县\*镇\*号，法定代表人是张\*，注册资本：\*万元整，\*年\*月\*日成立，营业期限：\*年\*月\*日至\*年\*月\*日，经营范围：市政道路工程建筑；市政公用工程施工，水利水电工程施工，交通设施工程施工，城市基础设施建设，工程环保设施施工，土石方工程服务，工程排水施工服务，围栏、护栏设计与安装，市场升级改造建设，建筑防水、防腐保温工程施工，建筑物电力系统安装，建筑钢结构、预制构件工程安装服务，房屋装饰，房屋维修，钢结构工程，太阳能光伏系统施工。

## （二）事故现场情况

湖南省岳阳市华容县鲇鱼须镇塌西湖竹家村 1 组张\*家北边有一个鱼塘，鱼塘东边 50 米为华容县塌西湖渔场 100MW 渔光互补项目施工工地，鱼塘东边为一条南北走向的水泥路面村道，鱼塘南边为村民张\*二层砖混结构楼房，鱼塘北边堤坡有一个长宽为 1 米、深度为 1 米的土坑搅拌池，土坑上搭了两根钢管，钢管上面放着电动机，土坑内是搅拌好的水泥砂浆，孙\*倒在搅拌池内。搅拌坑周围地面湿滑，在搅拌坑西边缘有明显的滑倒痕迹。

## （三）湖南省\*建设工程有限公司安全管理情况

湖南省\*建设工程有限公司资质合法，该公司承建了湖南岳阳华容塌西湖渔场 100MW 渔光互补项目的劳务施工，于 2023 年 7 月 21 日开始施工，工程项目包括支架、组件安装工作，施工作业、转业车辆等所有材料的搭建，维护以及施工作业区内的鱼塘塘埂、塌方路段修复，浇筑水泥立柱和太阳能发电板的铺设。通过查阅资料及调查询问，湖南省\*建设工程有限公司对从业人员进行了安全技术交底和安全生产教育培训，但未如实记录相关技术交底和培训内容，没有相关的佐证资料，对从业人员的安全告知仅限于口头上，作业现场无安全告知的相关明显告知牌。

## 二、事故发生经过和处置情况

2023 年 9 月 8 日 16 时许，华容县塌西湖渔场 100MW 渔光互补项目锚杆施工已基本完成当天的工作，该班从业人员孙\*、刘\*、罗\*准备下班休息。其中，孙\*和刘\*接了个私活，帮华容县鲇鱼须镇时兴村农户张\*的鱼塘进行加固护坡。

2023年9月8日16时20分许，孙\*和刘\*来到张\*的鱼塘处开始工作，孙\*负责护坡水泥的搅拌，刘\*负责运送水泥到池塘旁边。16时40分许，刘\*将水泥倒在鱼塘坡子边上后返回孙\*搅拌水泥的地方，发现孙\*倒在搅拌池内，立即向湖南省\*建设工程有限公司工地负责人张\*进行了报告。16时44分，刘\*拨打了“120”急救电话。17时10分，医护人员到达现场后经对孙\*进行诊断，宣布孙\*无生命体征，已当场死亡。

### **三、湖南省\*建设工程有限公司应急处置责任落实情况**

2023年9月8日16时40分许，刘\*将水泥倒在鱼塘坡子边上后返回孙\*搅拌水泥的地方，发现孙\*倒在搅拌池内，立即向湖南省\*建设工程有限公司工地负责人张\*进行了报告。湖南省\*建设工程有限公司主要负责人张\*在接到刘\*关于孙\*倒在水泥搅拌坑内的报告后，立即组织工人做好现场警戒，对事故现场进行保护，并于16时44分，拨打了“120”急救电话。县120急救中心医护人员于17时10分到达事故发生现场，经对孙\*进行诊断，宣布孙\*无生命体征，已当场死亡。

因该事故发生不在华容县塌西湖渔场100MW渔光互补项目施工区域范围内，属于孙\*接附近农户的私活发生的意外事故，湖南省\*建设工程有限公司认为不是自己施工区域发生的事故，当天未向属地乡镇和上级行政主管部门报告。

湖南省\*建设工程有限公司迅速组织相关人员和家属召开协调会，商量死者安葬和赔偿事宜，未造成不稳定因素。

### **四、鲇鱼须镇应急处置责任落实情况**

2023年9月9日8时13分许，鲇鱼须镇派出所接到家属报警，称该镇工地一名从业人员发生了意外事故，造成1人死亡。鲇鱼须镇派出所接到报警后，立即将该情况告知了鲇鱼须镇应急办。9时31分，鲇鱼须镇将该情况报告给县应急指挥中心值班室。

9月10日，由属地乡镇鲇鱼须镇进行协调，由于死者是湖南省\*建设工程有限公司的从业人员，并对自己的从业人员管理不善，造成孙\*死亡，由湖南省\*建设工程有限公司对当事人家属进行赔偿。湖南省\*建设工程有限公司和孙\*家属达成赔偿协议，由湖南省\*建设工程有限公司一次性赔偿死者家属\*万元人民币，善后处置工作及时有效，没有造成社会影响，没有引起其他不稳定因素。

### **五、湖南省\*建设工程有限公司评估结论**

事故发生后，湖南省\*建设工程有限公司立即拨打“120”，并采取措施对事故现场进行了保护及管控，事后能积极抚慰好家属情绪，及时与死者家属李\*达成赔偿协议，没有造成社会影响。但是，在事故发生后，湖南省\*建设工程有限公司当天未将事故发生情况及时报告属地人民政府和负有安全生产监督管理职责的相关部门。

湖南省\*建设工程有限公司对从业人员的管理存在漏洞，对从业人员的安全技术交底和安全教育不到位，未如实记录安全技术交底和教育培训内容，未及时发现和制止本单位从业人员外出接私活的行为，对从业人员在收工后帮附近村民做私活发生的事故负有管理责任，是造成事故发生的间

接原因。

## **六、事故主要教训**

（一）农村建筑行业在现场管理上存在漏洞，安全生产管理工作监管不严，相关事故责任单位和人员要认真汲取事故教训；

（二）事故发生后暴露出来的问题，基本都是人的不安全行为和物的不安全状态，安全管理都没有落到实处。属地对农村建筑施工项目的安全检查不严，属地人民政府要对在建工程加强监管，依法履行属地安全管理职责。

（三）建设行业主管部门要加强建筑公司的监管力度，严查从业人员的安全教育培训未落到实处的行为，依法履行行业主管部门安全监管职责。

## **七、事故防范和整改措施建议**

（一）各部门、各乡镇要加强安全生产的源头管理，要及时依法采取有效措施，督促企业落实主体责任；要加强对农村施工建设项目现场安全作业条件的检查，对不具备安全生产条件的农村建设施工项目要一律依法责令停止施工，对拒不执行整改指令，冒险蛮干的行为要严格依法追究相关法律责任。

（二）生产经营单位是安全生产的责任主体，要加强对从业人员进行安全教育和培训，强化从业人员的安全意识，并有针对性的开展事故警示教育，落实安全措施，杜绝此类事故再次发生；

（三）行业主管部门和属地政府要加强新《安全生产法》

的学习，要进一步明确属地安全管理职责，加强安全生产隐患排查治理和监督检查，督促生产经营单位落实主体责任，严格按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急条例》的相关规定，及时上报生产安全事故隐患。

华容县“9·8”一般机械伤害事故  
应急处置评估组  
2024年6月