



(扫描查收电子文书)

安全生产行政执法文书

行政处罚决定书

(湘岳华)应急罚〔2024〕61号

被处罚单位: 华容县 [REDACTED] 有限公司(统一社会信用代码: 91 [REDACTED]
[REDACTED])

地址: 湖南省岳阳市华容县 [REDACTED]

邮政编码: 414200

法定代表人(负责人): 严 [REDACTED]

职务: 总经理 联系电话: 13 [REDACTED]

违法事实及证据: 2024 [REDACTED] 日, 华容县应急管理局接群众举报, 称华容 [REDACTED] 有限公司车间在生产过程中会产生棉绒粉尘, 存在重大安全隐患 [REDACTED], 华容县综合行政执法大队行政执法人员到华容县 [REDACTED] 有限公司进行现场核查, 经调阅资料和现场检查, 发现华容县 [REDACTED] 有限公司未建立安全风险分级管控制度、未建立事故隐患排查治理制度、未按照国家标准《粉尘防爆安全规程》(GB15577—2018) 9.1 的规定制定并严格落实粉尘清理制度。证据一: 华容县 [REDACTED] 有限公司营业执照复印件一份, 证明华容县 [REDACTED] 有限公司是本案适格的处罚对象, 是能够独立承担法律责任的行政处罚相对人。证据二: 《现场检查记录》(湘岳华)应急现记〔2024〕311号和责令限期整改指令书(湘岳华)应急责改〔2024〕176号各一份, 及现场检查照片5张, 证明华容县 [REDACTED] 开发有限公司

华容县应急管理局

(印章)

2024年9月29日

本文书一式两份: 一份由应急管理部门备案, 一份交被处罚人(单位)。


共5页 第1页



(扫描查收电子文书)

未建立事故隐患排查治理制度；未按照国家标准《粉尘防爆安全规程》（GB15577—2018）9.1 的规定制定并严格落实粉尘清理制度；生产经营单位未建立安全风险分级管控制度。证据三：华容县 [REDACTED] 有限公司法定代表人严 [REDACTED] 副总经理 [REDACTED] 、副总经理 [REDACTED] 询问笔录各 1 份，副总经理季 [REDACTED] 、副总经理李 [REDACTED] 工作证明，证明华容县 [REDACTED] 有限公司未建立事故隐患排查治理制度；未按照国家标准《粉尘防爆安全规程》（GB15577—2018）9.1 的规定制定并严格落实粉尘清理制度；未建立安全风险分级管控制度。

华容县 [REDACTED] 有限公司未建立事故隐患排查治理制度，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第五项：未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的，应当责令限期改正，处十万元以下的罚款。参照《湖南省安全生产行政处罚自由裁量权基准（2022 年版）》关于《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第五项处罚依据的违法行为情形和处罚基准，生产经营单位存在未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的；责令生产经营单位限期改正，处少于三万元的罚款。该企业在我单位检查发现的问题后，针对存在的问题，积极进行了整改，主动消除了违法行为危害后果，依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第一项（主动消除或者减轻违法行为危害后果的）的规定，应当从轻或者减轻行政处罚，该企业符合从轻处罚的情形，决定对该违法行为处以人民币伍仟元罚款的行政处罚，该企业



本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚人（单位）。
共5页 第2页



(扫描查收电子文书)

未按照国家标准《粉尘防爆安全规程》(GB15577—2018)9.1的规定制定并严格执行落实粉尘清理制度，其行为违反了《工贸企业粉尘防爆安全规定》第十八条第一款：粉尘涉爆企业应当按照《粉尘防爆安全规程》等有关国家标准或者行业标准，制定并严格落实粉尘爆炸危险场所的粉尘清理制度，明确清理范围、清理周期、清理方式和责任人员，并在相关粉尘爆炸危险场所醒目位置张贴。相关责任人员应当定期清理粉尘并如实记录，确保可能积尘的粉尘作业区域和设备设施全面及时规范清理。粉尘作业区域应当保证每班清理的规定。依据《工贸企业粉尘防爆安全规定》第二十九条：“粉尘涉爆企业违反本规定第十四条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条的规定，同时构成事故隐患，未采取措施消除的，依照《中华人民共和国安全生产法》有关规定，由负责粉尘涉爆企业安全监管的部门责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；”参照《湖南省安全生产行政处罚自由裁量权基准》(2022年版)关于《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条：生产经营单位有重大事故隐患未采取措施消除的，责令生产经营单位立即消除或者限期消除，处二万元以上五万元以下的罚款。该企业在我单位检查发现的问题后，针对存在的问题，积极进行了整改，主动消除了违法行为危害后果，依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第一项(主动消除或者减轻违法行为危害后果的)的规定，应当从轻或者减轻行政处罚，该企业符合减轻处罚的情形，决定对该违法行为处以人民币壹万壹仟元罚款的行政处罚。该企业未建立安全风险分级管控制度；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施，依据《



本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚人(单位)。
共5页 第3页



(扫描查收电子文书)

中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项：未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的；应当责令限期改正，处十万元以下的罚款。参照《湖南省安全生产行政处罚自由裁量权基准（2022年版）关于《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项处罚依据的违法行为情形和处罚基准，生产经营单位存在未建立安全风险分级管控制度，或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的；责令生产经营单位限期改正，处少于三万元的罚款。该企业在我单位检查发现的问题后，针对存在的问题，积极进行了整改，主动消除了违法行为危害后果，依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第一项（主动消除或者减轻违法行为危害后果的）的规定，应当从轻或者减轻行政处罚，该企业符合从轻处罚的情形，决定对该违法行为处以人民币伍仟元罚款的行政处罚。综上所述，决定对该生产经营单位未建立事故隐患排查治理制度、未按照国家标准《粉尘防爆安全规程》（GB15577—2018）9.1 的规定制定并严格落实粉尘清理制度、未建立安全风险分级管控制度的违法行为合并处以人民币贰万壹仟元罚款的行政处罚。

处以罚款的，罚款自收到本决定书之日起 15 日内缴至中国建设银行股份有限公司华容支行，账号 430 [REDACTED]。到期不缴纳罚款的，本机关有权依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，每日按罚款数额的 3%加处罚款，加处罚款的数额不超出罚款的数额。



本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚人（单位）。
共5页 第4页



(扫描查收电子文书)

如果不服本处罚决定，可以依法在 60 日内向华容县人民政府申请行政复议，或者在 6 个月内依法向君山区人民法院提起行政诉讼，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行的，本机关将依法申请人民法院强制执行或者依照有关规定强制执行。



本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚人（单位）。
共5页 第5页