



(扫描查收电子文书)

安全生产行政执法文书

行政处罚决定书

(湘岳华) 应急罚〔2024〕69号

被处罚人：华容县 (刘) 性别：男 年龄：35

系经营者，身份证号码：43

身份证：4306 邮政编码：414200 联系电话：191

家庭住址：华容县

所在单位：华容县 职务：店长

单位地址：华容县

违法事实及证据：2024 日，华容县 应急办接到群众举报，依法组织对该门店进行现场检查，经查验询问发现该门店电焊特种作业人员 (刘，身份证号码：430) 未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业的情况。

证据一：华容县 《营业执照》复印件一份和刘 份证复印件一份，证明刘 (身份证号码：430) 是华容县 经营者能够独立承担法律责任的行政处罚相对人。

证据二：1、华容县 经营者、电焊作业人员刘 身份证复印件一份；2、华容县 员工段 身份证复印件各一份；3、门店员工证明一份，证明段 为华容县

华容县应急管理局

(印章)

2024年11月12日

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚人(单位)。

共3页 第1页



(扫描查收电子文书)

中心员工。

证据三：1、华容县《现场检查记录》和《现场处理措施决定书》各一份；2、华容县《现场检查照片》两张。初步证实华容县中心电焊特种作业人员（刘，身份证号码：430 未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业。

证据四：1、华容县中心经营者、电焊作业人员刘《调查询问笔录》一份；华容县员工段调查询问笔录》一份。证明通过对该门店相关人员的调查询问了解，证实该门店电焊特种作业人员（刘，身份证号码：430 未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业违法事实成立。

以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。”的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款...（七）特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。”的规定，参照《湖南省安全生产行政处罚自由裁量基准》（2022 年版）第一章第一节第十三点第（一）项规定：“生产经营单位有二名以下特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。处罚基准：责令生产经营单位限期改正，处少于二万元的罚款”，鉴于该门店对发现的问题积极配合调查整改，及时主动消除危害后果，认错态度较好，依



本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚人（单位）。



(扫描查收电子文书)

据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第（一）项规定：“当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的...”，决定对华容县[REDACTED]（刘[REDACTED]系经营者，身份证号码：430[REDACTED]）处人民币玖佰元罚款的行政处罚。

处以罚款的，罚款自收到本决定书之日起 15 日内缴至中国建设银行股份有限公司华容支行，账号 430[REDACTED]。到期不缴纳罚款的，本机关有权依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，每日按罚款数额的 3%加处罚款，加处罚款的数额不超出罚款的数额。

如果不服本处罚决定，可以依法在 60 日内向华容县人民政府申请行政复议，或者在 6 个月内依法向君山区人民法院提起行政诉讼，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行的，本机关将依法申请人民法院强制执行或者依照有关规定强制执行。



本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚人（单位）。