



(扫描查收电子文书)

# 安全生产行政执法文书

## 行政处罚决定书

(湘岳华) 应急罚〔2024〕48号

被处罚人：华容县 (黄 系经营业主，身 性别：男 年龄 份证号码：430623 )

身份证：430 邮政编码：414200 联系电话：150

家庭住址：湖南省华容县

所在单位：华容县 职务：总经理

单位地址：华容县

违法事实及证据：2024 华容县应急管理局行政执法人员在对华容县 进行监督检查时，发现该厂1、安全设备（一台传送设备传动部位未安装防护装置）的安装不符合《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）6.4.2运动的传动部件：“对于带轮、传动带、齿轮、齿条齿轮和传动轴等运动的传动部件产生的危险，应采用固定式防护装置或联锁的活动式防护装置进行防护”，的国家标准情况。

主要证据：证据一：华容县 (统一社会信用代码：924 )营业执照复印件一份，证明华容县 是具有法定资格的被行政处罚的主体。

证据二：1、华容县 《现场检查记录》（湘岳华）应急现记〔2024〕312号和《责令限期整改指令书》（湘岳华）应急责改〔2024〕153号各一



本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚人（单位）。

共3页 第1页




(扫描查收电子文书)

份；2、华容县 [REDACTED] 《现场检查照片》2张。初步证实华容县 [REDACTED] [REDACTED] 安全设备（一台传送设备传动部位未安装防护装置）的安装不符合《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）6.4.2运动的传动部件：“对于带轮、传动带、齿轮、齿条齿轮和传动轴等运动的传动部件产生的危险,应采用固定式防护装置或联锁的活动式防护装置进行防护”，国家标准的违法行为。

证据三：1、华容县 [REDACTED] 厂黄 [REDACTED] 《调查询问笔录》一份，身份证复印件一份；华容县 [REDACTED] 员工 [REDACTED] 《调查询问笔录》一份，身份证复印件一份；员工花名册一份。证明通过对该厂相关人员的调查询问了解，证实华容县 [REDACTED] [REDACTED] 安全设备（一台传送设备传动部位未安装防护装置）的安装不符合《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）国家标准的违法事实成立。

以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款：“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准的...”的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款：（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的...”的规定，参照《湖南省安全生产行政处罚自由裁量基准（2022年版）》（违法行为的表现情形：生产经营单位有一台（套）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。处罚基准：责令生产经营单位限期改正，处少于一万元的罚款；）鉴于当事人对发现的问题积极配合



本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚人（单位）。




(扫描查收电子文书)

调查整改，及时主动消除危害后果，认错态度较好，依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第一项规定：“当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的...”，的规定，决定对华容县 [REDACTED]（ [REDACTED] 系经营业主，身份证号码：430 [REDACTED] 作出人民币捌佰元整罚款的行政处罚。

处以罚款的，罚款自收到本决定书之日起 15 日内缴至中国建设银行股份有限公司华容支行，账号 43 [REDACTED] 到期不缴纳罚款的，本机关有权依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，每日按罚款数额的 3% 加处罚款，加处罚款的数额不超出罚款的数额。

如果不服本处罚决定，可以依法在 60 日内向华容县人民政府申请行政复议，或者在 6 个月内依法向君山区人民法院提起行政诉讼，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行的，本机关将依法申请人民法院强制执行或者依照有关规定强制执行。



本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚人（单位）。